

front doors (4d), portes avant (4p), vordere türen (4t), puertas anteriores (4p), portas dianteira (4p), voorportieren (4p),  
porte anteriori (4p)

RV15

| Pour / For                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>Rover 400 RT (9/1995&gt;)</b><br/>Lato passeggero con guida sinistra / Passenger side with Left hand drive / Lado pasagero con guía Izdo.] [Solo per sostituzione alzacristalli con motori originali a due fili / Only for replacement of window regulators with two wires original motors / Solo para sustituir elevalunas con motor original de 2 conectores] [Non prevista funzione comfort / Comfort function not provided / No prevista función confort<br/>RH CUH102060 no comfort<br/>RH CUH102460 no comfort</div> |
| <div><b>Rover 45 (3/2000&gt;)</b><br/>Lato passeggero con guida sinistra / Passenger side with Left hand drive / Lado pasagero con guía Izdo.] [Solo per sostituzione alzacristalli con motori originali a due fili / Only for replacement of window regulators with two wires original motors / Solo para sustituir elevalunas con motor original de 2 conectores] [Non prevista funzione comfort / Comfort function not provided / No prevista función confort<br/>RH CUH102060 no comfort<br/>RH CUH102460 no comfort</div>     |
| <div><b>Honda Civic 5/p doors (1995&gt;)</b><br/>Lato passeggero con guida sinistra / Passenger side with Left hand drive / Lado pasagero con guía Izdo.] [Solo per sostituzione alzacristalli con motori originali a due fili / Only for replacement of window regulators with two wires original motors / Solo para sustituir elevalunas con motor original de 2 conectores] [Non prevista funzione comfort / Comfort function not provided / No prevista función confort<br/>RH 72210ST3G11 no comfort</div>                    |
| 16 w48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

 **ENGLISH**

 **FRANÇAIS**

 **DEUTSCH**

 **ESPAÑOL**

 **PORTUGUÊS**

 **ITALIANO**